



ホースアダプター 1034



接続について


T1はオスPTねじになります。接続はメスPTネジでシールテープを巻いてねじ込みます。T2は袋ナット、オス30°シート、ガスねじのホース口金、ヨコハマの品番で1005、ML90、ML45等が接続となります。

◆口金 1005◆



呼称サイズ	T1	T2	A (全長)	B (全長)
6	1/4	1/4	25	21
9	3/8	3/8	30	25
12	1/2	1/2	36	30
19	3/4	3/4	43	35
25	1	1	50	40
32	1・1/4	1・1/4	56	46
38	1・1/2	1・1/2	58	48
50	2	2	70	60
4	1/8	1/8	21	18
6 - 4	PT1/8	PF1/4	25	21
4 - 6	PT1/4	PF1/8	22	18
9 - 6	PT1/4	PF3/8	26	25
6 - 9	PT3/8	PF1/4	30	22
12 - 6	PT1/4	PF1/2	30	30
12 - 9	PT3/8	PF1/2	32	30
9 - 12	PT1/2	PF3/8	36	26
19 - 12	PT1/2	PF3/4	38	35
12 - 19	PT3/4	PF1/2	42	32
25 - 19	PT3/4	PF1	45	38
19 - 25	PT1	PF3/4	50	48


ホースアダプター 1033



接続について

T1はオスPTねじになります。接続はメスPTネジでシールテープを巻いてねじ込みます。T2は袋ナット、メス30°シート、ガスねじのホース口金、ヨコハマの品番で1004、FEL90、FEL45等が接続となります。

◆口金 1004◆



呼称サイズ	T1	T2	A (全長)	B (全長)
6	1/4	1/4	25	24
9	3/8	3/8	30	27
12	1/2	1/2	36	32
19	3/4	3/4	43	35
25	1	1	50	40
32	1・1/4	1・1/4	56	50
38	1・1/2	1・1/2	62	52
50	2	2	72	60
4	1/8	1/8	21	20
6 - 4	PT1/4	PF1/8	25	21
4 - 6	PT1/8	PF1/4	22	24
9 - 6	PT3/8	PF1/4	30	26
6 - 9	PT1/4	PF3/8	25	27
12 - 9	PT1/2	PF3/8	36	28
9 - 12	PT3/8	PF1/2	32	32
19 - 12	PT3/4	PF1/2	42	34
12 - 19	PT1/2	PF3/4	39	36
25 - 19	PT1	PF3/4	50	40
19 - 25	PT3/4	PF1	46	40