

各種アダプターその1

1007



1017



1007	PF オネジのメスシート (1005 に接続) x P T メネジ
1017	PF オネジのオスシート (1004 に接続) x P T メネジ

1006



1016



1006	PF メネジの 30 ° オスシート (1005) x P T オネジ
1016	PF メネジの 30 ° メスシート (1004) x P T オネジ

1008



1018



1008	PF メネジの 30 ° オスシート (1005) x P T メネジ
1018	PF メネジの 30 ° メスシート (1004) x P T メネジ

1034 ロング



1033 ロング



1034 ロング	PF メス 30 ° シート x PT オネジ ロングタイプ 90 °
1033 ロング	PF オス 30 ° シート x PT オネジ ロングタイプ 90 °

1009 ロング



1013 ロング



1009 ロング	PF メス 30 ° シート x PT オネジ ロングタイプ
1013 ロング	PF オス 30 ° シート x PT オネジ ロングタイプ

1007 隔壁



1017 隔壁



1007 隔壁	PF メス 30 ° シートロングネジ x PT オネジ 隔壁
1013 隔壁	PF オス 30 ° シートロングネジ x PT オネジ 隔壁

1037 (1060)



1038 (1021)



1037 90 °	PF メネジ 30 ° オスシート (1005) x PT オネジ シート付
1038 90 °	PF メネジ 30 ° メスシート (1004) x PF オネジ オスシート