

油止アダプタ

1101




1102

7002

1105

1104

7004



リング付プラグ

フランジ防栓



各種油止揃います

在庫の有無はお問い合わせください。

油止 1101 PF オネジ (ガスねじ)・メス 30°シート面付 1005 口金の油止です。機械側は 油止 1105

油止 1102、1104 の型は、ガスねじ・ミリねじ・ユニファイねじの 3 種類のねじがあります。

油止 1102-ガスねじ PF オネジ (ガスねじ)・オス 30°シート面付 1004 口金の油止です。機械側は 油止 1104-ガスねじ

1102-ミリねじ PF オネジ (ミリねじ)・オス 30°シート面付 METST 口金の油止です。機械側は 油止 1104-ミリねじ

1102-ユニファイねじ PF オネジ (ユニファイねじ)・オス 37°シート面付 6013 口金の油止です。機械側は 油止 1104-ユニファイねじ

油止 7002 PF オネジ (ユニファイねじ) O R S タイプ 6028 口金の油止です。機械側は 油止 7004

リング付プラグ P F オネジ根元リング (ねじは ガスねじ・ユニファイねじがあります)


フランジ防栓 スプリットフランジをはずしたときの機械側の油止です。3000psi 用と、6000psi 用があります。

沈プラグ

高圧六角プラグ

高圧六角キャップ


喰い込み油止 オス 喰い込み油止 メス



変換アダプター

変換側 1016-メスシート


変換したい側




- ケース 1 1005 口金を 1004 口金にしたい
- ケース 2 1005 口金を 6013(ニューマ)にしたい

変換側 1016-オスシート

変換したい側




or




- ケース 3 1004 口金を 6013 (ニューマ) にしたい
- ケース 4 1013(ニューマ)口金を 1004 口金にしたい

変換側 1006-メスシート

変換したい側



or



- ケース 5 1004 口金を 1005 口金にしたい
- ケース 6 6013 口金を 1005 口金にしたい

ケースの番号をお知らせくださいその後サイズをお打ち合わせいたします！