



ホースアダプター 1011

接続について



T1,T2 ともに (袋ナット PF 30° オスシート) に接続します。ホース口金 1005 番のホース同士のつなぎとなります。


呼称サイズ	T1	T2	A(全長)	(HEX)
*4	1/8	1/8	-	-
*6	1/4	1/4	33	19
*9	3/8	3/8	38	22
*12	1/2	1/2	47	27
*19	3/4	3/4	53	36
*25	1	1	57	41
*32	1・1/4	1・1/4	62	50
*38	1・1/2	1・1/2	62	60
*50	2	2	75	70
*6-4	1/4	1/8	32	19
*9-6	3/8	1/4	36	22
12-6	1/2	1/4	-	-
*12-9	1/2	3/8	43	27
*19-9	3/4	3/8	46	32
*19-12	3/4	1/2	50	32
25-12	1	1/2	-	-
*25-19	1	3/4	54	38
32-25	1・1/4	1	-	-



*印が常時在庫品です


ホースアダプター 1012

接続について



T1,T2 ともに (袋ナット PF30° メスシート) に接続します。ホース口金 1004 番のホース同士のつなぎになります。

呼称サイズ	T1	T2	A(全長)	(HEX)
4	1/8	1/8	-	-
*6	1/4	1/4	40	19
*9	3/8	3/8	43	22
*12	1/2	1/2	51	27
*19	3/4	3/4	56	36
*25	1	1	57	41
*32	1・1/4	1・1/4	68	50
*38	1・1/2	1・1/2	68	60
*50	2	2	77	70
*6-4	1/4	1/8	36	19
*9-6	3/8	1/4	42	22
12-6	1/2	1/4	-	-
*12-9	1/2	3/8	48	22
19-9	3/4	3/8	-	-
*19-12	3/4	1/2	52	32
25-12	1	1/2	-	-
*25-19	1	3/4	56	38
32-25	1・1/4	1	-	-



*印が常時在庫品です